

Спецификация

№ п/п	Наименование	D1, A, B мм	D2, C, D мм
1	2	3	4
2	Утка зв./зв.	Ф500	
3	Ниппель зв./зв.	Ф500	
4	Утка зв./зв.	Ф160	
5	Ниппель зв./зв.	Ф160	
6	Утка зв./зв.	Ф560	
7	Ниппель зв./зв.	Ф560	
8	Отвод 90° зв./зв.	Ф200	
9	Утка зв./зв.	Ф200	
10	Тройник зв./зв./зв.	Ф200	Ф200
11	Тройник зв./зв./зв.	Ф160	Ф160
12	Переход Тип 1 зв./зв.	Ф160	Ф100
13	Воздуховод прямошовный -/-	Ф100	
14	Отвод 90° зв./зв.	Ф100	
15	Ниппель зв./зв.	Ф100	
16	Утка зв./зв.	Ф560	
17	Утка зв./зв.	Ф315	
18	Утка зв./зв.	Ф315	
19	Утка зв./зв.	Ф400	
20	Воздуховод ш20/ш20	500x450	
21	Врезка ш20/отб.	400x250	
22	Отвод 90° ш20/ш20	250x400	
23	Воздуховод ш20/ш20	400x250	
24	Заглушка ш30/сетка	1100x200	
25	Дроссель клапан ш20/ш20	400x250	
26	Дроссель клапан ш20/ш20	300x250	
27	Переход Тип 1 ш20/зв.	200x200	Ф160
28	Переход Тип 2 ш30/ш20	1040x450	1000x500
29	Переход Тип 2 ш20/ш20	1000x500	750x400
30	Утка ш20/ш20	750x400	
31	Воздуховод ш30/ш30	1040x450	
32	Переход Тип 2 ш20/ш20	840x330	600x350
33	Переход Тип 2 ш20/ш20	600x350	400x350
34	Отвод 90° ш20/ш20	350x400	
35	Воздуховод ш20/ш20	840x330	
36	Воздуховод прямошовный -/-	Ф200	
37	Отвод 90° зв./зв.	Ф200	
38	Воздуховод ш20/ш20	150x150	
39	Заглушка ш20	400x200	
40	Воздуховод ш20/ш20	200x200	
41	Заглушка ш30/сетка	1100x250	
42	Воздуховод ш20/ш20	200x150	
43	Переход Тип 5 ш20/ш20	750x400	150x150
44	Переход Тип 2 ш20/ш20	750x400	150x150

45	Переход Тип 3 ш20/ш20	750x400	150x150
46	Переход Тип 1 зв./зв.	Ф200	Ф125
47	Ниппель зв./зв.	Ф125	
48	Ниппель зв./зв.	Ф200	
49	Ниппель зв./зв.	Ф160	
50	Воздуховод прямошовный -/-	Ф100	
51	Врезка зв./отб.	Ф100	
52	Переход Тип 1 ш20/ш20	620x620	500x500
53	Переход Тип 1 ш20/ш20	530x530	400x400
54	Заглушка ш20	200x200	
55	Заглушка ш20/сетка	1000x200	

Д-на L,H, мм
5
H=150 L=485
137
H=150 L=335
137
H=150 L=460
137
H=250 L=498
Lтр=340 Lвр=70
Lтр=280 Lвр=60
112
1250
137
H=300 L=685
H=300 L=608
H=330 L=653
H=230 L=530
1250
100
1250
320
320
150
165
435
H=720 L=1102
300
420
360
300
1250
1250
1250
500
660
960

960
133
137
137
137
137
1250
100
180
190